

CADENA DE CUSTODIA (RUIDO LABORAL)

Datos generales

Nombre del proyecto	Hina de Cobre Panamá		
Lugar	Taller de Mantenimiento Botija	Fecha	10-1-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Abdell Santa-rosa
Teléfono	6615-7299	e-mail	abdell.santa.rosa@p.gub.ve

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Evento	Modelo del equipo de medición
Dimitris Rodriguez	Soldador	1:13 pm	5:27 pm	4 h y 14 min	Mov. de equipo pesado Máquina de soldar		C/35x-47

Coordenadas	0978121; 0538689
-------------	------------------

Observaciones	No utiliza protección auditiva. Solo la utiliza cuando realiza la actividad de arqueado del acero.
---------------	--

Elaborado por	Prof. Quintero	Fecha:	10-1-17	Hora:	1:13 pm
Recibido por	Flavio Hernandez	Fecha:	17/1/17	Hora:	3:45 pm

CADENA DE CUSTODIA (RUIDO LABORAL)

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Paracú		
Lugar	Taller de Mantenimiento Maltre	Fecha	10-1-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Abdell Santamaría
Teléfono	6615-7999	e-mail	abdell.santamaria@ppgub.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Evento	Modelo del equipo de medición
Julian	Técnico en	1:49 pm	4:52 pm	46 y 3 min	Cargador de llantas		Cel 35x-46
Pedriquez	reparación de				Máquina de sulca-		
	llantas				sierras		

Coordenadas

0978063; 0538913

Observaciones

El colaborador utiliza orejeras con un NRR = 24 dB(A).

Elaborado por

Proz Quintana

Fecha: 10-1-17

Hora: 1:49 pm

Recibido por

Estelita Hernández

Fecha: 17/1/17

Hora: 3:45 pm

CADENA DE CUSTODIA (RUIDO LABORAL)

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Panamá		
Lugar	Taller de Mantenimiento Botija	Fecha	10-1-16
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Abdell Santamaría
Teléfono	6615-7299	e-mail	abdell.santamaria@ppg.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Evento	Modelo del equipo de medición
Gustavo Hui	Mecánicos	7:26pm	12:32am	5h y 6min	Uso de mazo		Cel 35x-46
					Máquinas de soldar		
Coordenadas	0978113; 0538695						

Observaciones

El colaborador no utiliza protectores auditivos.

Elaborado por

Rosendo

Fecha: 10-1-17

Hora: 7:26 pm

Recibido por

Patricia Hernández

Fecha: 17/1/17

Hora: 3:40 pm

CADENA DE CUSTODIA (RUIDO LABORAL)

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Paramo ^{Control Cartera}		
Lugar	Unidad de Pre-Stripping (Botija)	Fecha	10-1-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Abdell Santamaria
Teléfono	6615-7299	e-mail	abdell.santamaria@ppguit.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Evento	Modelo del equipo de medición
Domingo Córdoba	Seguimiento de actividad de Pre-Stripping (Botija)	7:37pm	12:37pm	5h	Generador eléctrico de luminaria		Cel 35x-47
					Entrada de vehículos (livianos y pesados)		

Coordenadas

0538904; 0978015

Observaciones

El colaborador no utiliza protectores auditivos y se pudo observar que el ruido generado impedía la correcta comunicación. El colaborador indicó que su audición se encuentra afectada.

Elaborado por

Perez Chantre

Fecha: 10-1-17

Hora: 7:37pm

Recibido por

Graciela Hernandez

Fecha: 17/1/17

Hora: 3:40 pm

CADENA DE CUSTODIA (RUIDO LABORAL)

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Panamá		
Lugar	Salida de explotación - MP3A	Fecha	11-1-17
Promotor	MP3A	Persona de Contacto	Abdíl Sotomayor
Teléfono	6615-7299	e-mail	abdil.sotomayor@ppguel.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Evento	Modelo del equipo de medición
Reynaldo Napra	Almacénista	8:03am	4:41pm	8h y 38min	Monta cargas		C/35x-47
					Generador eléctrico		
					Ventilador		
Coordenadas	0978115; 0538976						

Observaciones

No utiliza protección auditiva.

Elaborado por

Roy Quinto

Fecha: 11-1-17

Hora: 8:03am

Recibido por

Estelita Hernández

Fecha: 10/1/17

Hora: 3:30pm

CADENA DE CUSTODIA (RUIDO LABORAL)

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobalto Panará		
Lugar	Taller de Doblaje - Mina	Fecha	11-1-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Abdel Santamaría
Teléfono	6615-7299	e-mail	abdel.santamaria@fgul.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Evento	Modelo del equipo de medición
Emir González	Cortador de	8:15am	4:45pm	8h y 30min	Máquina cortadora		Ce/35x-46
	barros de				Telebender		
	acero						

Coordenadas 0978147; 0539454

Observaciones

utiliza tapones auditivos de espuma con un NRR = 29 dBA

Elaborado por

Prof. Quintana

Fecha: 11-1-17

Hora: 8:15am

Recibido por

Isabella Hernández

Fecha: 17/1/17

Hora: 3:30pm

CADENA DE CUSTODIA (RUIDO LABORAL)

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Panamá		
Lugar	Control 64 - Pu. Stripping	Fecha	11-1-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Abdíl Santamaría
Teléfono	6615-7299	e-mail	abdil.santamaria@fpucb.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Evento	Modelo del equipo de medición
Santa Rodríguez	Seguridad	7:35 pm	12:35 am	5h	Plata eléctrica de luminarias		Cal 35x-46
Coordenadas	0978685 ; 0539249						

Observaciones

No utiliza ninguna protección auditiva.

Elaborado por

Rox Quintero

Fecha: 11-1-17

Hora: 7:35 pm

Recibido por

Latinka Hernandez

Fecha: 17/1/17

Hora: 3:30 pm

CADENA DE CUSTODIA (RUIDO LABORAL)

Datos generales

Nombre del proyecto	Hera de Cere Panama		
Lugar	Planta de Concreto - Puerto	Fecha	12-1-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Abdell Santamaría
Teléfono	6615-7299	e-mail	abdell.santamaria@fpacl.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Evento	Modelo del equipo de medición
Simón Chirú	Ayudante	8:24 am	3:38 pm	7h y 15 min	Camineros mezcladores		C/35-47
	general				Cargador frontal		
					Operación de la		
					planta de concreto		

Coordenadas

0996010 ; 0533931

Observaciones

No utiliza protección auditiva

Elaborado por

Ros Quintana

Fecha:

12-1-17

Hora: 8:24 am

Recibido por

Fabiola Hernández

Fecha:

17/1/17

Hora: 3:30 pm

CADENA DE CUSTODIA (RUIDO LABORAL)

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Panamón		
Lugar	Turbina 1- Planta Termoelectrónica	Fecha	12-1-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Abdell Santamaría
Teléfono	6615-7299	e-mail	abdell.santamaria@ppuel.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Evento	Modelo del equipo de medición
Pablino Miranda	Ayudante	8:42 am	3:59 pm	7h y 17 min	Soldaduras		Cel 35X-46
	General				Uso de taladros		
					electrico y		
					herramientas		
					manuales		
Coordenadas	0996732 ; 0533993						

Observaciones	No utilizó protección auditiva al momento de colocarse el equipo. Luego se colocó unos tapones auditivos de m NRR = 29 dBA		
Elaborado por	Proy Quintero	Fecha: 12-1-17	Hora: 8:42 am
Recibido por	Patricia Amador	Fecha: 17/1/17	Hora: 3:30 pm

CADENA DE CUSTODIA (RUIDO LABORAL)

Datos generales

Nombre del proyecto	mina de cobre Panamá		
Lugar	garita de seguridad-Puerto	Fecha	12/01/2017
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Abdell Santamaría
Teléfono	6615-7299	e-mail	abdell.santamaria@fpml.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Evento	Modelo del equipo de medición
José Escobar	agente de seguridad	8:26 pm	1:31 a.m.	5h y 5 min	Generador		Cel 35x
					Pase de		0046
					vehículos		
					Comunicación		
					por radio		
Coordenadas	994566 N ; 533958 E						

Observaciones

No utiliza protectores auditivos.

Elaborado por

Prof. Quinto

Fecha: 12/1/17

Hora: 8:26 pm

Recibido por

Jabirka S. Enciso

Fecha: 12/1/17

Hora: 3:25 pm

CADENA DE CUSTODIA (RUIDO LABORAL)

Datos generales

Nombre del proyecto	Hacia de Cobre Panamá		
Lugar	Taller de Mantenimiento - TME	Fecha	13-1-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Abdell Santamaria
Teléfono	6615-7299	e-mail	abdell.santamaria@equil.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Evento	Modelo del equipo de medición
Luis Clemente	Soldador	7:55 am	2:13 pm	6 h y 18 min	Generador eléctrico		C6135X-46
					Máquina de soldar		
					Uso de herramientas		
					manuals.		

Coordenadas 0983286; 0538659

Observaciones

No utiliza protección auditiva.

Elaborado por

Roj Clemente

Fecha: 13-1-17

Hora: 7:55 am

Recibido por

Habib R. Hernández

Fecha: 17/1/17

Hora: 3:25 pm

CADENA DE CUSTODIA (RUIDO LABORAL)

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Panamá		
Lugar	Plataforma de Trituración TMF	Fecha	13-1-17
Promotor	HPSA	Persona de Contacto	Abdiel Santamaría
Teléfono	6615-7299	e-mail	abdiel.santamaria@pgeul.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Evento	Modelo del equipo de medición
Amado Molina	Supervisor de la	8:11 am	2:37 pm	6 h y 26 min	Operación de		Al 35x-47
	plataforma de				la plataforma		
	trituration						
Coordenadas	0982856; 0537372						

Observaciones

Utiliza protectores auditivos con un NRR= 29 dBA

Elaborado por

Roy Quintana

Fecha: 13-1-17

Hora: 8:11 am

Recibido por

Fabiola Quintana

Fecha: 13/1/17

Hora: 3:30 pm